

Hjordtal Vandværk
Hjordtalvej 66
9690 Fjerritslev
Att.: Hans Erik Henriksen
Rapportnr.: AR-18-CA-00659672-01
Batchnr.: EUDKVE-00659672
Kundenr.: CA0017816
Modt. dato: 23.04.2018

Analyserapport

Prøvested: Hjordtal Vandværk - DGU 24.1086 - / 4811002103
DGU-nr: 24.1086
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøveudtagning: 23.04.2018 kl. 11:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S TOP
Analyseperiode: 23.04.2018 - 09.05.2018

Prøvemærke: Boring 24.1086

Lab prøvenr:	80551894	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Dansk Vand- og Naturcenter , dvn@dv.n.dk, Kærsgårdvej 7, Skørbæk, 9240 Nibe
Jammerbugt Kommune , Kopimodtager drikkevand, Toftevej 43, 9440 Aabybro

09.05.2018

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.