

**Hjordtal Vandværk**  
**Hjordtalvej 66**  
**9690 Fjerritslev**  
**Att.: Hans Erik Henriksen**
**Rapportnr.:** AR-18-CA-00659392-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00659392  
**Kundenr.:** CA0017816  
**Modt. dato:** 23.04.2018

## Analyserapport

**Prøvested:** Hjordtal Vandværk - DGU 24.0615 - / 4811002101  
**DGU-nr:** 24.615  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøveudtagning:** 23.04.2018 kl. 11:05  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S TOP  
**Analyseperiode:** 23.04.2018 - 09.05.2018

**Prøvemærke:** Boring 24.0615

Lab prøvenr:	80551893	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chloridazon, desphenyl-	0.025	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Dansk Vand- og Naturcenter , dvn@dv.n.dk, Kærsgårdvej 7, Skørbæk, 9240 Nibe  
Jammerbugt Kommune , Kopimodtager drikkevand, Toftevej 43, 9440 Aabybro

09.05.2018

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**